Figure 6-103 Solid model for Tutorial 2

Figure 6-104 Section view of the model

Ø 3.70 THRU ALL
⌵ Ø 8.20 X 90°

Ø 3.70 THRU ALL
⌵ Ø 8.20 X 90°

A

A

35

25

60

R15

5°

20

1

2

Ø6

100

Section A—A

R5

R1

1

15

70